

CT08/50 savjet za dobar rez



SAVJETI: Kako napraviti dobar rez sa sjekačima CT50 i CT08

Da biste sa sjekačima CT50 ili CT08 postigli dobar rez, pritisnite polugu sjekača na sredini kao što je prikazano na slici A. To može pomoći u učinku dobrog reza.

Pritiskom ruba poluge sjekača kao što je prikazano na slici B možda ćete dobiti loš rezultat reza.

Dobra kvaliteta reza niti važna je za dobro spajanje.

SLIKA A - DOBRO



SLIKA B - LOŠE



+++Issued by Engineering Division of Fusion Splicer Department+++